

# Communiqué de presse

Vendredi 26 mars 2021

SERVICE PRESSE  
VILLE DE GRENOBLE  
presse@grenoble.fr  
04 76 76 39 21  
04 76 76 11 42



## Tour Perret : levée du périmètre de sécurité

En décembre dernier, des mouvements inédits au sommet de la tour Perret ont été observés, entraînant la mise en place d'un périmètre de sécurité le 25 décembre 2020. **Ce périmètre a été établi par rapport à un risque de chute de matériaux localisé en partie haute de et non en raison d'un risque d'effondrement de l'édifice. Des capteurs situés au rez-de-chaussée de la tour et à 51 mètres de hauteur ont permis de mesurer que le reste de la tour est resté stable.**

Dès janvier 2021, deux capteurs supplémentaires ont été installés sur la partie haute et un relevé topométrique au laser 3D a été réalisé afin de mieux caractériser les mouvements.

La partie sommitale de la tour a également été régulièrement auscultée par François Botton, architecte en charge de la restauration de la tour, afin de déceler d'éventuelles traces d'évènements récents pouvant expliquer les mouvements détectés.


Le 8 février dernier, il a constaté dans une zone assez dégradée au sommet, l'apparition d'un jour de plusieurs mètres de haut entre un pilier de la tour et les claustras qui n'existait pas auparavant. Il a alors conseillé d'intervenir en urgence pour conforter le sommet de la tour dans l'attente du chantier de restauration.

**Des travaux de sécurisation (73 076 € HT) ont eu lieu en mars**, afin de consolider le sommet de la tour et notamment la dalle située à 68m de haut qui supporte l'escalier hélicoïdal.

**Suite au renforcement de la Tour, à la stabilité des témoins, des jauges et des inclinomètres dans la partie haute de la Tour, le bureau de contrôle Véritas a conclu à la stabilité de la tour. Il a ainsi émis un avis favorable à la levée du périmètre de sécurité.**

**En conséquence le chantier test (suspendu en janvier), qui doit permettre de définir le protocole de restauration de l'édifice, reprend pour 1 mois courant avril.**

**Les visites des travaux réalisés pendant ce chantier test, organisées par l'Office de tourisme, pourront également reprendre courant mai, dans le respect des consignes de sécurité.**



**Rappel des travaux de sécurisation effectués en mars 2021**

← Etrésillonnage des piliers au sommet

← Etalement de la dalle supportant l'escalier hélicoïdal sommital & Frettage par 2 câbles acier extérieur